

2021年4月21日

お取引先各位

日本ピー・アイ株式会社

弊社製光源装置故障対応及びオプション品販売終了のお知らせ

拝啓

時下ますますご清栄の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では諸般の事情に鑑み、下記光源装置の修理受付及びオプション品販売を終了することを決定致しましたのでご案内致します。

日頃ご愛顧いただいている皆様には、ご不便をおかけし心苦しい限りですが何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

敬具

記

■対象製品

ハロゲン電源 PICL-FA-S、PICL-FA-C、SP-PICLFAS12VT

ハロゲン光源装置 PICL-275、PICL-SX100、PICL-SX150、PICL-SXTWIN100、
PICL-SXTWIN150、PICL-RX100、PICL-RX150、PICL-HRX100、
PICL-HRX150、PICL-NRX100、PICL-NRX150、PICL-NSX100、
PICL-NSX150、PICL-NEX100、PICL-NEX150、PICL-NEXTWIN100、
PICL-NEXTWIN150、PICL-NA、PICL-EP/V、PICL-BX、PICL-NBX、
PICL-UBX

メタハラ光源装置 PCS-MH50、PCS-MH50RC、PICS-HMX、PCS-MH60RC、PCS-MH250、
PCS-MH250RC

■終了理由

主要部品生産終了のため

※上記製品の交換部品は在庫限りとなります

NPI 日本ピー・アイ株式会社
NIPPON P・I CO.,LTD.

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 3-9-19 イマス西新宿第2ビル2階

TEL 03-6300-0311